


«Согласовано»
 Руководитель технического департамента
 ОАО «Евросибэнерго»


 Лобанов А.М.

Программа ТПиР
 ООО «Новокондровская ТЭЦ» на 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Стоимость работ, млн.р.	Примечание
1	Капитальный ремонт парового котла Бабкок-Вилькокс зав. № 8249 рег. № К-526К Ст. № 2 <u>ПК №2.docx</u>	В соответствии с заключением ЭПБ №2-110-НК-13, от 03.06.13 г.	3,964	
2	Приведение газового оборудования парового котла БКЗ-75-39 ГМА ст. №5, в соответствии с требованиями правил ПБ 12-529-03 <u>ПК №5.docx</u>	Предписание Ростехнадзора, Требование Правил ПБ 12-529-03	3,251	
3	Капитальный ремонт парового котла Б-50-40 зав. № 952, рег. № К-528К Ст. № 4 <u>ПК №4.docx</u>	Повышение надёжности работы станции, снижение количества аварийных остановов, заключение №3870 по ультразвуковой толщинометрии	3,382	
4	Замена сетевого насоса №3 городской бойлерной. <u>сетевого насоса №3.docx</u>	Срок эксплуатации данных насосов 39 лет. Замена насосов приведет к повышению надёжности работы системы центрального отопления г. Кондрово, снижение количества аварийных остановов	0,605	
5	Капитальный ремонт здания «ТЭЦ», производственных и вспомогательных помещений <u>здание ТЭЦ.docx</u>	Заключение ЭПБ строительных конструкций здания главного корпуса ТЭЦ № 3ЭПБ/101-3С-2013	4,1	
6	Ремонт дымовой трубы Н-60м <u>дымовая труба.docx</u>	В соответствии с заключением ЭПБ №40/КТ-ДТ-2013, от 14.11.13 г.	2,8	

7	Замена узлов проботорных точек паровых котлов № 1,2,3,4,5 проботорные точки.docx	Износ 90 %	0,1	
8	Восстановление узла учёта по газу	Допуск узла в качестве узла коммерческого учёта, корректный учёт за потреблённые энергоресурсы, исключения риска убытков при некорректном учёте	0,15	
9	Ремонт здания мазутного хозяйства <u>здание мазутного хозяйства.docx</u>	Заключение ЭПБ № 463-11/Д, рег. № 11-ЗС-27176-2011 (ЗАО НПЦ «Эталон» Брянский филиал) Здание мазутного хозяйства находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Возможно продолжение эксплуатации здания при условии выполнения компенсирующих мероприятий в установленные сроки. Компенсирующие мероприятия выполнены частично. Разрешенный срок эксплуатации здания – сентябрь 2014г.	1,0	
10	Замена мазутопровода <u>мазутопровод.docx</u>	Обеспечение надёжности снабжения резервным топливом	2,223	
11	Площадка хранения кислоты <u>площадка хранения кислоты.docx</u>	Приведение в соответствие с требованиями Правил 09-596-03	1,0	
12	Приобретение и монтаж аммиачной установки для добавки в питательную воду. <u>МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ.docx</u>	Улучшение качества питательной воды	1,2	
13	Ремонт здания Химводоподготовки <u>здание химводоподготовки.docx</u>	Заключение ЭПБ № 463-11/Д, рег. № 11-ЗС-27176-2011 (ЗАО НПЦ «Эталон» Брянский филиал) Здание мазутного хозяйства находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Возможно продолжение эксплуатации здания при условии выполнения компенсирующих мероприятий в установленные сроки	2,5	
14	Ограждение периметра ТЭЦ	Протокол БК от 06.02.14 г.	1,0	
	ИТОГО:		27,275	

И.о. Генерального директора

Паршин Е.В.

